

	<h1 style="margin: 0;">Commessa di Lavorazione</h1>
---	---

<b>N° Commessa</b> 14.152	<b>Data inizio lavori:</b> 12/03/2024
------------------------------	---------------------------------------

<b>Veicolo:</b> A2801 FR291CL	<b>Telaio:</b> VNE5446P50M036114	<b>Dep.:</b> LONGARINI FABRIZIO	<b>Km percorsi:</b> 373.514
<b>Fornitore/Cliente:</b> AMI S.p.A	<b>Resp. Commessa:</b> CONTI UGO		

**Note:**  
SISTEMAZIONE SEDILI PASSEGGERI

I/E	CODICE	OPERAZIONE	ORE PREV	OPERAIO/FORNITORE	TEMPO
E	980500	Ripristino della tappezzeria imbrattata o danneggiata		LONGARINI FABRIZIO	

SISTEMAZIONE SEDILI PASSEGGERI

**ALTRE LAVORAZIONI ESEGUITE**

I/E	CODICE	OPERAZIONE	ORE PREV	OPERAIO/FORNITORE	TEMPO

**LAVORI DA EFFETTUARE AL PROSSIMO INTERVENTO**


ESITO COLLAUDO FINALE:      POSITIVO          NEGATIVO          RILAVORAZIONE CON COMMESSA N°.....

**Data di fine lavori**                      **KM contakm fine**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_